



M.P.
28-09-22
26N

Usługowy Zakład Kominiarski RENO-KOMIN
Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich



Słupsk, 2022-09-26



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
"RENO-KOMIN"
Janusz Cupiał
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1
tel./fax 059 84 232 12; 603 89 89 62
REGON 140779984; NIP 639-106-81-00

OPINIA NR 163/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku użyteczności publicznej położonym w 76-248 Dębica Kaszubska przy Ks. Antoniego Kanii nr 28 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Gmina Dębica Kaszubska

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza inż. Damian Cupiał, w celu:
potwierdzenia czyszczenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy wyczyszczony.
Przewód kominowy drożny.

Inne uwagi:

Czyszczenia dokonywano z podnośnika koszowego

Opinię sporządzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)



MISTRZ KOMINIARSKI
Janusz Cupiał
upr. nr 8731/96



Usługowy Zakład Kominiarski
„RENO-KOMIN”

76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 6


REGON 770773384

NIP 839-106-81-00

tel./fax 059 842-31-12 kom. 603-89-89-62

e-mail: reno-komin@o2.pl

www: <http://www.renokomin.pl>



Opis z wad stwierdzonych podczas nagrania kamerą inspekcyjną

Na filmie widoczne są ubytki w strukturze komina. Brakujące rury, odsłaniające elementy wełny izolacyjnej. Uszkodzenia rur widoczne na łączeniach, zgięcia i rozwarstwienie rur. Komin w aktualnym stanie technicznym nie nadaje się do użytkowania w aktualnym stanie technicznym.

