



OG.0003.2.2022.EK

Dębica Kaszubska, dn. 18.01.2022 r.

**Sz. P.
Bartłomiej Tutak**



W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację z dnia 4 stycznia 2022 r. dotyczącą hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębicy Kaszubskiej.

Z poważaniem

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka
/Podpisano elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.:
1) Adresat (ePUAP),
2) a/a.


76-248 Dębica Kaszubska
ul. ks. Antoniego Kani 16a
e.konopka@debnicakaszubska.eu
Tel: 690 820 348, Fax 59 813 16 34
www.debnicakaszubska.eu



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 220664758

SG
W. Tutaka
DG
Dobrowolna

Dębica Kaszubska, dn. 14.01.2022r.



Sz. P.

Iwona Warkocka

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej odpowiadając na Interpelację Pana Radnego Gminy Dębica Kaszubska Bartłomieja Tutaka informuje, że wskazane przez Pana problemy w postaci nieprzyjemnego zapachu, słabego oświetlenia i śliskiego parkietu na hali sportowej są istotnie problemami ZSP.

Należy wskazać, iż intensywność nieprzyjemnego zapachu unoszącego się na hali sportowej obecnie w dużej mierze wynika z „zastoju” wody w rurach odpływowych. W czasie kiedy działalność szkoły była zawieszona ze względu chociażby na zachorowania covid-19, nie było w rurach przepływu wody. Jednocześnie chcę zauważyć, iż problem nieprzyjemnego zapachu trwa od momentu powstania szkoły (tak wskazują wieloletni pracownicy). W 2018 roku aby zminimalizować nieprzyjemny zapach na hali sportowej została zamontowana dodatkowa wentylacja, co znacznie poprawiło komfort przebywania na hali sportowej.

Śliskość na hali sportowej jest problemem wielu szkół, materiały położone w trakcie budowy widocznie nie były odpowiednie, gdyż w 2014r. dokonano wymiany tej nawierzchni. Obecnie intensywne mycie powierzchni specjalnymi preparatami dało pozytywny efekt, jednak nie jest i nie będzie on zadowalający do momentu wymiany nawierzchni, co jest kosztowną inwestycją. Jednak aby wymienić nawierzchnię należy najpierw wymienić oświetlenie, ponieważ wiąże się to z wprowadzeniem ciężkiego sprzętu, który może ją zniszczyć.

Koszt wymiany oświetlenia to ok. 80 tys. zł, został on ujęty w planie finansowym na 2021 r. jednak z braku środków inwestycję przesunięto na rok 2022. Kosztowna będzie również wymiana nawierzchni to kolejne ok. 100 tys. zł.

W okresie bardzo trudnym dla jednostek sektora publicznego, przy zatwierdzonym budżecie jakim dysponuje kierownik jednostki, ważne jest aby zabezpieczyć uczniów i pracowników szkoły

w niezbędne pomoce do nauki i pracy, środki ochrony osobistej, a także zapłacić zobowiązania wynikające z umów typu rachunki i wynagrodzenia.

Wspomniane w Interpelacji problemy są mi znane i traktowane na równi z innymi bardzo ważnymi problemami, z którymi boryka się Zespół Szkolno – Przedszkolny jednak priorytetem obecnie jest wymiana dachu na budynku B.

Z poważaniem
DIREKTOR

mgr Izabela Krawczyk