

Sz. P.

Jarosław Kowalczyk

[Redacted]

[Redacted] (*)

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15 czerwca 2024 r. w sprawie niewłaściwego działania systemu nawadniania płyty boiska na stadionie sportowym w Dębicy Kaszubskiej informuję, że przy budowie płyty boiska zastosowano pod murawą podłoże, które z czasem przestało spełniać prawidłowo swoją funkcję, powodując przesuszanie się trawy, a co za tym idzie duży problem z utrzymaniem jej w prawidłowym stanie. Zamontowany system nawadniania do dnia dzisiejszego działał poprawnie, a do Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne zawiadomienie o problemach z systemem. Nawadnianie zaprogramowane jest i uruchamiane za pomocą sterownika automatycznie. Z posiadanej dokumentacji technicznej system nawadniający wyposażony jest w czujnik deszczu. Jednakże po sprawdzeniu na obiekcie sportowym stwierdzono jego brak. W związku z powyższym dodożymy wszelkich starań, aby czujnik deszczu został zakupiony i zamontowany.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Gminy Dębica Kaszubska

Karol Żukowski

/Podpisano elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.:

- 1) Adresat (ePUAP),
- 2) a/a.

* W dokumencie dokonano anonimizacji danych osobowych osób fizycznych ze względu na ochronę praw i wolności osób fizycznych zagwarantowanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

