

kontroli stanu konstrukcyjno budowlanego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy Prawo Budowlane

Rodzaj kontroli *: *kontrola 1 roczna + 5-letnia*

1. Ulica, miejscowość: *ul. ks. Antoniego Kani, 76-248 Dębica Kaszubska*
2. Obiekt *Plac zabaw przy przedszkolu*
2. Właściciel obiektu: *Gmina Dębica Kaszubska*
3. Zarządca obiektu: *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,
76-248 Dębica Kaszubska*

4. Przeznaczenie obiektu: *Plac zabaw przy przedszkolu*

5. Opisz przydatności do użytkowania elementów obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję urządzeń placu zabaw

Plac zabaw przy Przedszkolu ul. ks. Antoniego Kani 53 w Dębicy Kaszubskiej obejmuje:

*- Zestaw Czarodziej w skład którego wchodzi: bujak konik, karuzela z kierownicą,
bujak motorek, bujak panda, huśtawka + gniazdo*

Plac zabaw BUGLO, który obejmuje:

*tablica do rysowania, ławki-4 szt., dróżki podwójne, równoważnia wisząca, przepłotnia,
kosz na śmieci, równoważnia, siedzisko.*

Stan zakotwienia urządzeń placu zabaw jest dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.

Stan urządzeń placu zabaw: *1. Dobry (zużycie 0 – 15%)*

Zalecenia: *konieczny przegląd bieżący urządzeń przez konserwatora lub inną osobę
wyznaczoną przez Dyrektora Przedszkola.*

W trakcie kontroli *nie dokonano* sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi.

Przedszkole posiada atesty urządzeń placu zabaw, dopuszczających je do użytkowania.

*Stan urządzeń placu zabaw pod względem konstrukcyjno – budowlanym jest dobry i mogą
być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.*

Ostatnia kontrola 5 – letnia, brak danych.

10. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy /pełnomocnika **:

Magdalena Kinder

Kinder

27-05-2021

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/

/Podpis/

/Data/

11. Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

Henryk Żmuda-Trzebiatowski

/Podpis osoby wykonującej kontrolę/

mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski
Upr. bud. do proj. i kier. robotami budowl.
bez ograniczeń w spec. konstr.-budowl.
Nr atest. JAW Słupsk
GT-IV-4/10/2018

mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski, ul. Paukszty 1, 76-200 Słupsk

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr UAN.8346/972/90

/Nazwisko, imię, adres, numer uprawnień pieczętka lub wpisać dane/ /Data/ *27.05.2021 r.*

12. Do protokołu nie dołączono dokumentacji graficznej.

** Właściwe podkreślić