

Protokół nr _____ z dnia 27.05.2021 r.

kontroli stanu konstrukcyjno budowlanego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy Prawo Budowlane

- Rodzaj kontroli *: *kontrola 1 roczna + 5-letnia*
1. Ulica, miejscowość: *ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębica Kaszubska*
2. Obiekt: *Plac zabaw przy szkole*
3. Właściciel obiektu: *Majątek Gminy Dębica Kaszubska przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu, 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Jana III Sobieskiego 3*
3. Zarządca obiektu: *Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Jana III Sobieskiego 3*
4. Przeznaczenie *Plac zabaw*
5. Opisz przydatności do użytkowania elementów obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję urządzeń placu zabaw
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej ul. Jana III Sobieskiego 3 obejmuje:*
- Karuzela Filip
 - huśtawka 2-osobowa
 - Małpi Gaj
 - Linarium
 - Ścianka wspinaczkowa mini
 - ławki 3 sztuki

Stan zakotwienia urządzeń placu zabaw jest dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.

Stan elementu *1. Dobry (zużycie 0 – 15%)*

Zalecenia: *konieczny przegląd bieżący urządzeń przez konserwatora lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły.*

W trakcie kontroli *nie dokonano* sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi.

Szkoła posiada atesty urządzeń placu zabaw, dopuszczających je do użytkowania.

Stan urządzeń placu zabaw pod względem konstrukcyjno – budowlanym jest dobry i mogą być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Ostatnia kontrola 5 – letnia, brak danych.

6. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy pełnomocnika **:

Magdalena Kinder

Kinder

27.05.2021

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/

/Podpis/

/Data/

7. Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

Henryk Żmuda-Trzebiatowski

/Podpis osoby wykonującej kontrolę/

mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski, ul. Paukszty 1, 76-200 Słupsk

mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski
Upr. bud. do proj. i kier. robotami budowl.
bez ograniczeń w spec. konstr.-budowl.
Nr ewid. UW Słupsk
GT-IV-4/10/7a UAN 8346/972/90

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr UAN.8346/972/90

/Nazwisko, imię, adres, numer uprawnień pieczętka lub wpisać dane/ /Data/ 27.05.2021 r.

8. Do protokołu nie dołączono dokumentacji graficznej.

** Właściwe podkreślić