

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli obiektów sportowych stanowiących majątek Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 25 maja i 8 czerwca 2022 roku

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marcin Olech – Przewodniczący Komisji,
2. Roman Cech – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Bartłomiej Tutak – Członek Komisji,

Radny nieobecny: Jadwiga Lejczak – Członek Komisji.

Komisja wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Michałem Płaczkiem udała się na kontrolę obiektów sportowych na terenie gminy Dębница Kaszubska. Na początek komisja przeprowadziła kontrolę w obiektach gdzie funkcjonują kluby sportowe tj: Orlik i Stadion w Dębnicy Kaszubskiej oraz boisko i szatnie w Motarzynie. Następnie komisja pojechała na boiska gdzie nie funkcjonują już kluby sportowe tj.: Budowo i Podole Małe.

Kontrola Urzędu Gminy Dębница Kaszubska w zakresie obiektów sportowych stanowiących majątek Gminy Dębница Kaszubska trwała od 25 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.

Wnioski:

1. W zakresie obiektu w Dębnicy Kaszubskiej:

- odświeżyć szatnie dla zawodników (malowanie, uzupełnienie ubytków w ścianach),
- zakup i doklejenie nowych kafelek, które odpadły lub popękały w szatniach i łazienkach,
- naprawić podbitkę w dachu budynku,
- naprawić wywietrzniki w szatniach i kotłowni,
- uporządkować toaletę dla niepełnosprawnych,
- wymienić boksy dla zawodników znajdujące się przy boisku,
- naprawić ogrodzenie wokół boiska, które w wielu miejscach jest poprzewracane, a także występują braki poszczególnych całych przęseł,
- zakupić i wymienić siatki w bramkach,

- poprawić piłkochwyty, szczególnie w okolicach budynku, aby spełniały one swoją rolę i chroniły budynek przed uszkodzeniami.

2. Odnośnie budynku w Motarzynie:

- zadbać o wymianę drewnianych ławek dla kibiców,
- zabezpieczyć betonowy słup oświetleniowy znajdujący się blisko boiska,
- rozwiązać problem fetoru z przepompowni ścieków znajdującej się przy boisku,
- wymienić boksy dla zawodników znajdujące się przy boisku,
- wymienić ogrodzenie wokół boiska.

3. Odnośnie obiektu w Budowie:

- zadbać o boisko i teren wokół boiska, w szczególności w zakresie koszenia trawy,
- odnowić drewniane przejście (mostek) prowadzący na boisko,
- zabezpieczyć zbiornik na szambo/deszczówkę, którego wąż jest pęknięty i dziurawy,
- załatać elewację budynku,
- w budynku pojawiła się pleśń, zadbać o jej usunięcie.

4. Odnośnie obiektu w Podolu Małym:

- zadbać o bieżące utrzymanie boiska, w szczególności w zakresie koszenia trawy,
- odmalować barierki znajdujące się wokół boiska,
- zabezpieczyć betonowy słupy przy piłkochwytach, które się przechyliły,
- uprzątnąć teren wokół szatni ze śmieci,
- uporządkować kostkę brukową znajdującą się wokół szatni,
- uprzątnąć poprzewracane wiaty dla zawodników.

Komisja wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań Gminy Dębница Kaszubska w zakresie wykorzystania obiektów w Budowie i Podolu Małym przez lokalną społeczność m.in. poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Marcin Olech

Roman Cech

Bartłomiej Tutak

Dębica Kaszubska, dn. 2022 r.

Z treścią protokołu zapoznałam/em się dnia 2022 r.

.....
/Podpis kierownika jednostki kontrolowanej/