

Protokół nr \_\_\_\_\_ z dnia 19.05.2022 r.

## kontroli stanu konstrukcyjno budowlanego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Budowlane

- Rodzaj kontroli \*:** *kontrola 1 roczna*
1. Ulica, miejscowość: *ul. ks. Antoniego Kani, 76–248 Dębica Kaszubska*  
2, Obiekt *Plac zabaw przy przedszkolu*  
2. Właściciel obiektu: *Gmina Dębica Kaszubska*  
3. Zarządca obiektu: *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,  
76-248 Dębica Kaszubska*  
4. Przeznaczenie obiektu: *Plac zabaw przy przedszkolu*

5. Opisz przydatności do użytkowania elementów obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję urządzeń placu zabaw

*Plac zabaw przy Przedszkolu ul. ks. Antoniego Kani 53 w Dębicy Kaszubskiej obejmuje:*  
– *Zestaw Czarodziej w skład którego wchodzi: bujak konik, karuzela z kierownicą, bujak motorek, bujak panda, huśtawka + gniazdo*  
*Plac zabaw BUGLO, który obejmuje:*  
*tablica do rysowania, ławki-4 szt., dróżki podwójne, równoważnia wisząca, przepłotnia, kosz na śmieci, równoważnia, siedzisko.*

*Stan zakotwienia urządzeń placu zabaw jest dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.*

Stan urządzeń placu zabaw: *1. Dobry (zużycie 0 – 15%)*

Zalecenia: *konieczny przegląd bieżący urządzeń przez konserwatora lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora Przedszkola.*

W trakcie kontroli *nie dokonano* sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi.

*Przedszkole posiada atesty urządzeń placu zabaw, dopuszczających je do użytkowania.*

*Stan urządzeń placu zabaw pod względem konstrukcyjno – budowlanym jest dobry i mogą być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.*

*Ostatnia kontrola 5 – letnia, 27.05.2021 r.*

10. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy /pełnomocnika \*\*:

*Magdalena Kinder*

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/

/Podpis/

/Data/

11. Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

*Henryk Żmuda-Trzebiatowski*