

Protokół nr _____ z dnia 19.05.2022 r.

kontroli stanu konstrukcyjno budowlanego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Budowlane

- Rodzaj kontroli *:** *kontrola 1 roczna*
1. Ulica, miejscowość: *ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębica K.*
2. Obiekt: *Plac zabaw przy szkole*
3. Właściciel obiektu: *Majątek Gminy Dębica Kaszubska przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu, 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Jana III Sobieskiego 3*
3. Zarządca obiektu: *Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Jana III Sobieskiego 3*
4. Przeznaczenie *Plac zabaw*

5. Opis przydatności do użytkowania elementów obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję urządzeń placu zabaw

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej ul. Jana III Sobieskiego 3 obejmuje:

- *Karuzela Filip, huśtawka 2-osobowa, Małpi Gaj, Linarium,*
- *Ścianka wspinaczkowa mini, ławki 3 sztuki*
-

Stan zakotwienia urządzeń placu zabaw jest dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.

Stan elementu *1. Dobry (zużycie 0 – 15%)*

Zalecenia: *konieczny przegląd bieżący urządzeń przez konserwatora lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły.*

W trakcie kontroli *nie dokonano* sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Szkoła posiada atesty urządzeń placu zabaw, dopuszczających je do użytkowania.

Stan urządzeń placu zabaw pod względem konstrukcyjno – budowlanym jest dobry i mogą być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Ostatnia kontrola 5 – letnia, 2021 r..

6. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy *pełnomocnika* **:

Magdalena Kinder

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/

/Podpis/

/Data/

7.Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

Henryk Żmuda-Trzebiatowski