

Protokół nr _____ z dnia 21.05.2025 r.

kontroli stanu konstrukcyjno budowlanego

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Budowlane

Rodzaj kontroli *: *kontrola 1 roczna*

1. Ulica, miejscowość: *ul. ks. Antoniego Kani, 76–248 Dębica Kaszubska*

2, Obiekt *Plac zabaw przy przedszkolu*

2. Właściciel obiektu: *Gmina Dębica Kaszubska*

3. Zarządca obiektu: *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,
76-248 Dębica Kaszubska*

4. Przeznaczenie obiektu: *Plac zabaw przy przedszkolu*

5. Opisz przydatności do użytkowania elementów obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję urządzeń placu zabaw

Plac zabaw przy Przedszkolu ul. ks. Antoniego Kani 53 w Dębicy Kaszubskiej obejmuje:

*– Zestaw Czarodziej w skład którego wchodzi: bujak konik, karuzela z kierownicą,
bujak motorek, bujak panda, huśtawka + gniazdo , Huśtawka 2- osobowa*

Plac zabaw BUGLO, kpl. 1

Stan zakotwienia urządzeń placu zabaw jest dobry. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń.

Stan urządzeń placu zabaw: *1. Dobry (zużycie 0 – 15%)*

Zalecenia: *konieczny przegląd bieżący urządzeń przez konserwatora lub inną osobę
wyznaczoną przez Dyrektora Przedszkola.*

W trakcie kontroli *nie dokonano* sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Inne uwagi.

Przedszkole posiada atesty urządzeń placu zabaw, dopuszczających je do użytkowania.

*Stan urządzeń placu zabaw pod względem konstrukcyjno – budowlanym jest dobry i mogą
być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.*

Ostatnia kontrola 5 – letnia, 27.05.2021 r.

10. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy /pełnomocnika **:

Magdalena Kinder

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/

/Podpis/

/Data/

11.Kontrolę przeprowadził i protokół sporządził:

Henryk Żmuda-Trzebiatowski

/Podpis osoby wykonującej kontrolę/